

Bug Report at FW-180401_170

Firmware file **FW-180401_170.zip** has serious software BUG!
FW-180401_170.zip was deleted from download server.

If a TCS with firmware in December 2017 is updated using the FW-180401_170 file, the bug occurs.

If you updated the firmware in 2018, there is no problem.

If TCS has a problem, do not use the save function in the TCS menu.

Update TCS using FW-180407_171.zip!

Bug Fixed!

Latest Firmware is FW-180407_171.zip

Download URL:

https://drive.google.com/drive/folders/1_BjB_LxA97z9CrsWz_TQp3jLq_8yq58i?usp=sharing

2018-04-02 ~ 04-07 다운로드한 경우에 대한 버그 리포트
버그가 발생한 파일명 FW-180401_170.zip

2018/04/02에 릴리즈 된 펌웨어에 버그가 발견되었습니다.

대상 TCS

2017.12월 이전에 구입한 TCS중 FW-180401_170.zip으로 업데이트한 경우

2018.1월 이후 업데이트 된 펌웨어인 경우 문제가 없습니다.

2018.04.07 이후 다운로드한 경우엔 문제가 없습니다.

내용

펌웨어를 업데이트 한 이후 설정값이 모두 초기화 되는 증상이 발견되었습니다.
버그는 2017년 펌웨어가 적용된 버전에서 업데이트 한 경우 발생합니다.

조치

절대 TCS의 메뉴에서 설정을 저장하지 마십시오.

저장하는 경우 기존 설정이 모두 초기화되어 TCS를 다시 세팅해야 합니다.

2018/04/07에 새로운 펌웨어를 업로드했습니다.

https://drive.google.com/drive/folders/1_BjB_LxA97z9CrsWz_TQp3jLq_8yq58i?usp=sharing

2018-04-02～04-06 11:00 ダウンロードした場合のバグレポート

バグが発生したファイル名FW-180401_170.zip

2018/04/02にリリースされたファームウェアにバグが発見されました。

対象TCS

2017.12月以前に購入したTCSのFW-180401_170.zipに更新した場合、

2018.1月以降更新されたファームウェアの場合は、問題がありません。

2018.04.07以降ダウンロードした場合には問題がありません。

内容

ファームウェアを更新した後、設定値がすべて初期化されている症状が発見されました。
バグは、2017年にファームウェアが適用されたバージョンで更新された場合に発生します。

措置

絶対TCSのメニューから設定を保存しないでください。

保存する場合は、既存の設定がすべて初期化されてTCSを再セットする必要があります。

2018/04/07に新しいファームウェアをアップロードしました。

FW-180407_171.zip

バグ修正、ダウンロードURL:

https://drive.google.com/drive/folders/1_BjB_LxA97z9CrsWz_TQp3jLq_8yq58i?usp=sharing